

NOTICE D'UTILISATION

(Traduction) Treuil TANGO

WV 300/500 Type WE 300/500

KV 300/500 KE 300/500



1. GROUPES D'UTILISATEURS

	Missions	Qualification
Opéra- teur	Commande, Contrôle visuel	Instructions à l'aide de la notice d'utilisation ; personne qualifiée 1
Person- nel spé-	Montage, démontage, Réparation, Maintenance	Mécanicien
cialisé	Contrôles	Personne qualifiée 2 selon TRBS- 1203 (expert)

2. CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Utilisation conforme

Utiliser l'appareil selon les instructions de la présente notice d'utilisation.

- Utiliser uniquement pour monter, descendre et tirer des charges mobiles.
- Utiliser uniquement dans un parfait état.
- Commande uniquement par le personnel formé.

Travaux effectués en toute sécurité

- Lire préalablement la notice d'utilisation.
- Toujours travailler en ayant conscience de la sécurité et des dangers.
- Observer l'engin de levage et la charge pendant tous les mouvements.
- Signaler immédiatement au responsable les dommages et défauts. Réparer d'abord l'appareil, puis poursuivre le travail!
- Lorsque la charge est suspendue, ne pas la laisser sans surveillance.
- Transporter l'appareil sans choc ni heurt, et le protéger contre la chute ou le basculement.

Il est interdit de:

- Surcharge (--> données techn., plaque signalétique/de capacité)
- Entraînement mécanique.
- Coups, chocs.
- effectuer des processus d'abaissement de longue durée.

Usage non autorisé

- Non approprié pour un fonctionnement continu et en cas de vibrations
- Non autorisé pour les monte-matériaux (BGV D7)
- Non autorisé pour les plates-formes et studios (BGV C1)
- Non autorisé pour les moyens de levage de personnes (BGR 159)
- Non autorisé dans les zones présentant un risque d'explosion
- Non adapté dans un environnement agressif
- Non adapté pour le levage de charges dangereuses

Mesures organisationnelles

- S'assurer que la présente notice d'utilisation est toujours disponible.
- S'assurer que seul du personnel formé travaille avec l'appareil.
- Vérifier à intervalles réguliers que le travail soit effectué en pleine conscience de la sécurité et des risques.

Montage, entretien et réparation

Uniquement par le personnel spécialisé!

Pour les réparations, utiliser uniquement des pièces de rechange d'origine. Ne pas transformer ou modifier les pièces importantes pour la sécurité! Les ajouts ultérieurs ne doivent pas altérer la sécurité.

Autres directives à observer

- Ordonnance relative à la sécurité dans l'entreprise (BetrSichV).
- Directives nationales.
- Ordonnance relative à la prévention des accidents (BGV D8).

Charge

- Ne pas laisser la charge suspendue en position soulevée sans surveillance.
- Ne pas laisser basculer la charge.
- Ne pas la laisser tomber dans le câble.

Câble

- Conforme à l'EN 12385-1 et à l'EN 12385-4 et aux données techniques
- Respecter l'angle de déviation du câble câble non équilibré ≤ 3° (standard) câble à faible couple de torsion ≤ 1,5°
- Pour les charges non guidées, utiliser un câble à faible couple de torsion. Ceci peut réduire la durée d'utilisation du câble (groupe de propulseurs).



Enrouler le câble métallique sous précontrainte, par exemple, dérouler complètement le câble, puis adapter la

longueur de câble à la course.



Toucher le tambour et l'entrée du câble pendant le fonctionnement!



+50° C


La longueur du câble est correcte lorsque :



Dispositif de suspension

- Veiller à une capacité suffisante.
- Utiliser uniquement un crochet de charge avec clapet de sécurité.
- Utiliser correctement le crochet de charge avec cosse de câble et serre-câbles.
- Fixer correctement la charge.
- Ne pas utiliser le câble de treuil comme moyen d'ancrage.

3. DONNÉES TECHNIQUES



4. CONCEPTION


Treuil à tambour à entraînement direct ou avec entraînement à un niveau. La charge est maintenue en sécurité, dans toutes les positions, à l'aide d'un frein actionné par le poids de la charge.

- Définir les constructions adjacentes en fonction des forces maximaoles
- Veiller à avoir une surface de vissage plane
- Fixer le treuil mural au moyen de 3 vis M12, classe de résistance 8.8 mini, le treuil à poser au moyen de 4 vis, en intercalant à chaque fois des rondelles plates.
- Serrer les vis régulièrement et les assurer
- Prévoir suffisamment de place pour la manivelle.

6. ENROULEMENT DU CÂBLE



En cas de mauvais enroulement du câble, le frein est inefficace!



Sélection et fixation du câble



Graisser légèrement le tambour avant de monter le câble.

• Câbles recommandés :

galvanisés, (non antigiratoires) selon EN 12385, Tab. 12, 6x19 WC 1770 B sZ (anc. DIN 3060 SE znk 1770 sZ) câble acier inoxydable (standard)

selon EN 12385, 7 x 19 [auparavant DIN 3060 SE bk 1570 sZ (1.4401)]

Diamètre et force de rupture minimale du câble Voir Point 3 Les câbles à gaine plastique ne sont pas autorisés.



Fixer l'extrémité du câble au mieux à l'aide d'un brasage fort et sur le tambour de câble avec une clé hexagonale (SW 4 à 6 Nm; SW 5 à 9 Nm) (fig. 1) Lorsque la manivelle est tournée dans le sens des aiguilles d'une montre, le câble doit s'enrouler sur le tambour comme illustré fig. 2.





Vérifier le bon fonctionnement avant chaque début de travaux.

7. UTILISATION

Soulever la charge : Tourner la manivelle dans le sens horaire.

Abaisser la charge : Tourner la manivelle dans le sens anti-horaire.

En cas de relâchement de la manivelle, la charge (≤ charge minimale!) est maintenue dans la position souhaitée en cas de montée et de descente.

Enrouler le câble sous charge jusqu'à ce que la projection de la poulie à rebord soit de minimum 1,5 fois le diamètre de câble. Ceci permet d'éviter ainsi une surcharge du treuil et un déport latéral du câble du tambour.

Il doit toujours rester au minimum 3 enroulements de câble sur le tambour. La force de traction du câble du premier enroulement est égale à la force de traction nominale du treuil. La force de traction du câble diminue dans chaque autre enroulement de câble (--> plaque signalétique force de traction du premier/dernier enroulement de câble).

Version avec manivelle amovible (en option)



8. CONTRÔLE

Cet appareil doit être contrôlé en fonction des conditions d'utilisation, au moins une fois par an, par une personne qualifiée 2 selon TRBS 1203 (expert) (contrôle selon BetrSichV, §10, alinéa 2 correspondant à la transcription des directives CE 89/391/CEE et 95/63/CE, ou contrôle annuel de sécurité selon BGV D8, §23, alinéa 2 et BGG956). Les résultats de ces contrôles doivent être consignés :

- avant la première mise en service.
- après des modifications importantes avant la remise en service.
- au moins une fois par an.
- en cas d'évènements inhabituels pouvant avoir des effets sur la sécurité du treuil (contrôle inhabituel, p.ex., après une longue inutilisation, accidents, évènements naturels).
- après des travaux de remise en état pouvant influencer la sécurité du treuil. Les experts (PQ2) sont des personnes qui, de part leur formation et expérience professionnelles, ont des connaissances suffisantes dans le domaines des treuils, appareils de levage et de traction et sont familiarisées avec les directives nationales en vigueur en matière de protection du travail et de prévention des accidents, les règlements et règles généralement reconnues de la technique (ex.: normes DIN-EN) et peuvent ainsi évaluer l'état de sécurité des treuils, appareils de levage et de traction. Les experts (PQ2) doivent être désignés par l'exploitant de l'appareil. L'exécution du contrôle de sécurité de fonctionnement annuel, ainsi qu'une formation pour acquérir les connaissances et compétences citées précédemment, sont proposées par haacon hebetechnik.

9. RECOMMANDATIONS DE MAINTENANCE

L'exploitant déterminera lui-même les intervalles de maintenance selon la fréquence et les conditions d'utilisation.

- Nettoyage régulier, pas de nettoyeur vapeur !
- contrôler visuellement les freins / blocages non accessibles au plus tard après 5 ans, changer les garniture de freins si nécessaire.
- Un entretien général doit être effectué par le fabricant au plus tard après 10 ans.



ATTENTION!

Réalisation de travaux d'inspection, de maintenance et de réparation seulement sur un appareil de levage sans charge. Les travaux sur les freins et les blocages doivent être effectués seulement par du personnel qualifié.

Travaux de maintenance et d'inspection	Inter- valles
Contrôle visuel Crochet de câble (porteur)	
Fonctionnement du treuil	avant
État du câble et de la prise de charge	chaque utilisation
Fonctionnement du freinage sous charge	dimodion
Effectuer les contrôles d'usure et la maintenance du câble conformément à la norme DIN ISO 4309	tous les annuelle-
Contrôler le serrage des vis de fixation	ment
Contrôler l'usure de toutes les pièces du treuil et de la manivelle, remplacer les pièces endommagées.	annuelle-
Contrôler la lisibilité de la plaque signalétique	ment
Faire effectuer un contrôle professionnel	

Lubrifiant recommandé: Graisse multi-usage selon DIN 51502 K3K-20

10. DYSFONCTIONNEMENTS ET LEURS CAUSES

Dysfonctionne- ment	Cause	Remède
Le treuil est très dif- ficile à manoeuvrer non chargé	Les roulements manquent de lubri- fication	Effectuer les travaux de maintenance.
	Le roulement du tambour est encrassé	
	Le treuil s'est tendu au montage	Vérifier la fixation
La charge n'est pas maintenue	Le câble est mal enroulé, mauvais sens de rotation au levage, le frein est usé ou défectueux	Poser correctement le câble. Vérifier les éléments du frein et remplacer les pièces usées
	La charge est trop faible	Charge > 30 / 50 kg
Le frein ne s'ouvre pas, la charge ne peut être abaissée qu'avec force	Les disques de frein ou le mécanisme de freinage est bloqué!	Débloquer le frein en frappant légèrement avec la paume de la main sur le bras de la mani- velle, dans le sens de la baisse

11. PIECES DE RECHANGE

Pour toute commande de pièces de rechange, veuillez absolument indiquer:

- le type et le numéro de fabrication de l'appareil / la pos. et le numéro de pièce

12. DÉMONTAGE. ÉLIMINATION

- Respecter les consignes de sécurité.
- Éliminer l'appareil et ses composants dans le respect de l'environnement.

Déclaration d'intégration CE

haacon hebetechnik gmbh Josef-Haamann-Strasse 6 D-97896 Freudenberg/Main



Fabricant:

haacon hebetechnik gmbh Josef-Haamann-Strasse 6

D-97896 Freudenberg/Main

Téléphone +49 (0) 9375 / 84-0 Téléfax +49 (0) 9375 / 8466

Le produit

Désignation du produit : Treuil manuel à câble

Type: 220 241 421 462 468 4060 4185 4202

4210 4216 4235 4284 4321 4471 4472 4483 209480 **KWV** 4491 4585 4751 4821 4843 4862

KWE Tango WA

Plage de capacité de charge: 0,05 - 3 t

satisfait aux exigences fondamentales de la réglementation régissant les **machine** (2006/42/CE) Annexe I. article

A IIII CAC I, GI GOIC	
1.1.2	Principes pour l'intégration de la sécurité
1.1.3	Matériaux et produits
1.1.5	Construction de la machine en ce qui concerne la manipulation
1.3.2	Risque de rupture pendant le fonctionnement
1.3.4	Risques dus à la surface, aux arêtes et coins
1.3.7	Risques dus aux éléments en mouvement
1.3.9	Risque de mouvements non contrôlés
1.7	Informations
4.1.2	Mesures de protection contre les risques mécaniques
4.3.3	Machines pour le levage de charges
4.4	Instructions de service

Le produit est une machine incomplète au sens de la réglementation régissant les machines (2006/42/CE). Le produit ne doit être mis en service qu'une fois qu'il a été constaté que la machine dans laquelle il doit être intégré satisfait aux directives de la réglementation régissant les machines (2006/42/CE).

La moindre modification du produit, si infime soit-elle, annulera la conformité ici déclarée par le fabricant.

Le fabricant s'engage à transmettre par voie électronique la documentation spéciale concernant le produit aux autorités nationales.

La documentation technique spéciale, faisant partie intégrante du produit conformément à l'annexe VII partie B a été établie.

Responsable de la documentation : bureau d'études

Signataire:

Freudenberg, le 30.07.2013

i.V. Robert Miltenberger

Li.V. Theo Müller

r Édition 5; 07/13

092079 du 30.07.2013

H:\bbs\Managementsystem\formulare\100021 einbauerklärung .doc

erstellt: hck-cd; Stand: 18.03.13

		WV300 WV500 KV;	KV300 KV500		WE300 WE500 KE300		KE500 V	WV300 WV500 KV300	/500 KV	300 KV500		WE300 WE500 KE300	0 KE300	KE500
		205986 205987 207	207099 207118	8 207116	207119	207117	207120	230873 23	230874 230	230875 230878	878 230876	876 230879	79 230877	7 230880
8	1	122700 122700 123	122729 122729	9 122723	122723	122727	122727	122700 12	122700 122	122729 122	122729 122	122723 122723	23 122727	122727
28 / 5	100	122701 122701 123	122701 122701	122731	122731	122731	122731 -							
77 67	101	1						215538 21	215538 215	215538 2158	215538 215	215699 215699	99 215699	9 215699
42 42	102	1						134761 13	134761 134	134761 134761	_	136528 136528	136528	3 136528
72	8	122716 122702 123	122716 122702	122716	122702	122716	122702	122716 12	122702 123	122716 122	122702 122	122716 122702	122716	3 122702
26 29 4	41	122713 122713 122	122713 122713	3 122713	122713	122713	122713	122713 12	122713 122	122713 1227	122713 122713	713 122713	3 122713	122713
	42	122712 122712 123	122712 122712	2 122712	122712	122712	122712	122712 12	122712 123	122712 1227	122712 122712	712 122712	2 122712	122712
23	43	101448 101448 101	101448 101448	8 101448	101448	101448	101448 1	101448 10	101448 101	101448 1014	101448 1014	101448 101448	101448	3 101448
110 16 24	44	101705 101705 101	101705 10170	101705 101705	101705	101705	101705	101705 10	101705 101	101705 1017	101705 1017	101705 101705	101705	5 101705
77 22 11	45	106036 106036 106036 106036 106036 106036 106036 106036 106036 106036 106036 106036 106036 106036 106036 106036	3036 10603	106036	106036	106036	06036	06036 10	6036 106	3036 1060	036 106	036 1060	36 10603	3 106036
,0	2	122709 122709 122709 122701	2709 12270	122741	122741	122741	122741	22709 12	2709 122	709 122	709 122	122709 122709 122709 122709 122741 122741 122741	112274	122741
001/	9	122710 122710 123	122710 122710	0 122736	122736	122736	22736	122736 122736 122710 122710 122710	2710 122	710 122	122710 122	122736 122736	36 122736	3 122736
21	7	122711 122711 122	122711 122711	1 122711	122711	122711	122711	122711 12	122711 122711	1711 122711	711 122711	711 122711	1 122711	122711
30 13	80	122718 121741 121	121718 121741	1 121718	121741	121718	121741	122718 12	121741 121	121718 121741	741 121718	718 121741	1 121718	121741
3	0	100544 100544 100	100544 100544	4 100544	100544	100544	100544	100544 10	100544 100	100544 1009	100544 100	100544 100544	14 100544	100544
	11	122714 122714 123	122714 122714	4 122714	122714	122714	122714 1	122714 12	122714 122	122714 122	122714 122714	714 122714	4 122714	122714
	12	112982 112982 112	112982 112982	2 112982	112982	112982	112982	112982 11	112982 112	112982 1129	112982 112982	982 112982	112982	112982
28 8 7 7 6 78 75	13	121366 121366 121	121366 121366	6 121366	121366	121366	121366 1	121366 12	121366 121	121366 1213	121366 1213	121366 121366	121366	121366
43 44	14	121367 121367 121	121367 121367	7 121367	121367	121367	121367 1	121367 12	121367 121	121367 121367	367 121367	367 121367	121367	121367
	16	100300 100300 100	100300 100300	100300	100300	100300	100300	100300 10	100300 100	100300 1003	100300 100	100300 100300	00 100300	002001
3 26 29	17	201160 201160 20	201160 201160	0 120472	120472	120472	120472	201160 20	201160 20	201160 201160		120472 120472	72 120472	2 120472
~	18	101266 101266 101	101266 101266	6 100647	100647	100647	100647	101266 10	101266 101	101266 1012	101266 100	100647 100647	100647	7 100647
73	19	101496 101496 101	101496 101496	6 101492	101492	101492	101492	101496 10	101496 101	101496 1014	101496 1014	101492 101492	101492	2 101492
24 19	21	100350 100350 100	100350 100350	0 100354	100354	100354 100354	00354 1	00350 10	0350 100	350 1003	350 100	$100350 \left 100350 \right 100350 \left 100354 \right 100354$	54 100354	4 100354
110 16	22	101766 101766 -	,	120473	120473 120473		-	101766 10	101766 -		120	120473 120473	-	
	23	140156 140156 140	140156 140156	6 140157	140157	140157	140157	140156 14	140156 140	140156 140	140156 140157	157 140157	140157	140157
102	24	100084 100084 100084 100084 100084 100084 100084 100084 100084 100084 100084	3084 10008	100084	100084	100084	00084	00084 10	0084 100	1000	100084 100	100084 100084	34 100084	100084
le d	26	120058 120058 120	120058 120058	8 120058	120058	120058	120058	120058 12	120058 120	120058 1200	120058 120	120058 120058	58 120058	3 120058
	27	124157 124157 124	124157 124157	7 124157	124157	124157	124157 1	124157 12	124157 124	124157 124157	157 124157	157 124157	7 124157	124157
73 27	28	100728 100728 100	100728 100728	8 100728	100728	100728	100728	100728 10	100728 100	100728 1007	100728 100	100728 100728	28 100728	3 100728
30	29	100724 100724 100	100724 100724	100724	100724	100724	100724	100724 10	100724 100	100724 100	100724 100	100724 100724	24 100724	100724
	30	100733 100733 100	100733 100733	3 100733	100733	100733	100733	100733 10	100733 100	100733 100	100733 100	100733 100733	33 100733	3 100733
	110	120514 120514 120	120514 120514	4 120514	120514	120514	120514	120514 12	120514 120	120514 1209	120514 120	120514 120514	4 120514	120514